

Intesa Sanpaolo Spa Direzione Immobili e Logistica www.proprieta.intesasanpaolo.com






UBICAZIONE


L'immobile in oggetto è ubicato in posizione centrale di San Martino in Spino, una frazione di Mirandola, comune italiano che conta circa 24000 abitanti della provincia di Modena, e più precisamente su via Valli e ingresso al civico 505.

La zona, dove insiste il bene, è caratterizzata quasi esclusivamente da un tessuto urbano a bassa densità abitativa di tipo residenziale risalente agli anni '50 e '60, con edifici di 1-2 piani fuori terra di medio livello qualitativo, e con la presenza, ai piani terra, di attività commerciali di vicinato e di servizi pubblici.



L'accessibilità mediante mezzo privato risulta buona grazie alla presenza di SP 7 che collega la frazione con il comune di Mirandola e alla rete infrastrutturale statale.

PLANIMETRIE



Piano terra

DATI CATASTALI

Piano	Foglio	Mappale	Subalterno	Categoria
Т	27	67	1	D/5

CONSISTENZA

Livello di piano	Destinazione d'uso	Superficie lorda edificata in cessione
PT	Agenzia Bancaria	184
	MQ AREE INTERNE	184 (mq)

DESCRIZIONE

Il compendio immobiliare in oggetto si compone di una unità precedentemente utilizzata come agenzia bancaria, che si sviluppa al piano terra di un edificio, a destinazione residenziale risalente agli anni '60 che si sviluppa su 2 piani fuori terra ed uno interrato.

L'immobile presenta struttura portante con travi e pilarti in cemento armato, tamponamenti in muratura, facciate intonacate e tinteggiate contraddistinti dalla presenza di vetrine al piano terra e copertura di tipo a falde con manto in tegole di laterizio. L'unità commerciale, con accesso avviene direttamente da ingresso pedonale posto lungo Via Valli; è caratterizzato da ampio locale e da alcuni uffici singoli realizzate mediante l'utilizzo di pareti.

Le finiture interne sono di discreto livello, caratterizzate da: pavimenti in marmo per l'open-space principale, in marmette di graniglia per le zone ancillari oltre a una parte dove è ancora presente pavimentazione di tipo sopraelevato; rivestimenti in ceramica nei servizi; pareti perimetrali intonacate e tinteggiate; soffitto con lampade neon appese; tramezzi realizzati in muratura.

Lo stato di manutenzione e conservazione si può ritenere discreto.







Vista interna unità commerciale