


Intesa Sanpaolo Spa Direzione Immobili e Logistica www.proprieta.intesasanpaolo.com






UBICAZIONE


L'immobile in oggetto è ubicato posizione centrale di Arona, comune italiano di 13.750 abitanti della provincia di Novara, e più precisamente al civico 6 di Via XXIV Maggio e al civico 2 di Via Ratti e Vallenzasca. La zona, dove insiste il bene, è caratterizzata da un tessuto urbano di tipo residenziale eterogeneo e di buona qualità, con la presenza di condomini pluripiano e di ville storiche con giardino. L'accessibilità mediante mezzo privato risulta buona grazie alla Via XXIV Maggio. Il casello autostradale più vicino è quello della A26 Lago Maggiore, a circa 7,2 Km. La città è collegata anche mediante il




tratto ferroviario Domodossola-Milano e Arona-Novara, con la stazione situata a 2,4 Km, circa 6 minuti in macchina dalle proprietà in esame.

PLANIMETRIE





Piano interrato



Piano interrato

DATI CATASTALI

Piano	Foglio	Mappale	Subalterno	Categoria
P2	18	1052	15	A/02
S1	18	1052	53	C/06
S1	18	1052	72	C/02

CONSISTENZA

Livello di piano	Destinazione d'uso	Superficie lorda edificata in cessione
P2	Residenza	131
P2	Balconi/Terrazzi	46
S1	Depositi / Archivi / Cantine	10
S1	Box / Deposito	29
	216 (mq)	

DESCRIZIONE

Il compendio immobiliare in oggetto si compone una porzione immobiliare di un più ampio edificio condominiale a destinazione residenziale di recente costruzione che si sviluppa su 5 piani fuori terra ed un piano interrato.

L'immobile presenta struttura portante di tipo tradizionale in cemento armato, con copertura a doppia falda e tamponamenti esterni in muratura intonacata e tinteggiata, serramenti in legno e vetrocamera.

L'accesso avviene direttamente da ingresso pedonale posto lungo Via XXVI Maggio e lungo Via Ratti e Vallanzasca.

La porzione in esame è un appartamento al piano secondo composto da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, ripostiglio, terrazzo.

Le finiture sono contraddistinte da pavimenti in parquet; rivestimenti in ceramica nei servizi; pareti perimetrali intonacate e tinteggiate; soffitto intonacato e tinteggiato al civile; tramezzi realizzati in muratura intonacata e tinteggiata; porte interne in legno.

Completa la proprietà una cantina e un box auto con ripostiglio posti al piano interrato.

Lo stato di manutenzione e conservazione si può ritenere ottimo.





Vista esterna unità residenziale

Vista esterna unità residenziale