



Intesa Sanpaolo Group Services Direzione Immobili e Logistica Via Bisceglie 120, 20152 Milano www.proprieta.intesasanpaolo.com Società del Gruppo

INTESA M SANPAOLO



UBICAZIONE


La Proprietà è costituita da un unità immobiliare ad uso residenziale e un posto auto site nel comune di San Severo centro di circa 53.300 abitanti in provincia di Foggia e posto a circa 32 km dal capoluogo di provincia. Il comune si colloca su un territorio prevalentemente pianeggiante e sorge al centro dell'Alto Tavoliere. Importante nodo di comunicazioni, la città è considerata Porta del Gargano. Il bene in esame, in particolare, è localizzato ad ovest della città di San Severo, lungo il percorso della strada statale SP30 che costituisce la principale arteria



stradale di collegamento tra Torremaggiore e San Severo. Gli immobili in zona sono prevalentemente di natura residenziale, larea appare completamente urbanizzata con una buona la presenza di servizi per la residenza ed attività commerciali.

PLANIMETRIE CATASTALI





Piano Terzo

Piano Seminterrato

DATI CATASTALI

Piano	Foglio	Mappale	Subalterno	Categoria
3	23	543	10	A/3
S1	23	545	25	C/6

INTESA M SANPAOLO

CONSISTENZA I

Livello di piano	Destinazione d'uso	Superficie lorda edificata in cessione
3	Residenziale - Abitazione	136
3	Residenziale - Balconi	25
S1	Posto Auto Coperto	27
	MQ TOTALI	188

DESCRIZIONE |

Trattasi di un unità immobiliare ad uso residenziale oltre posto auto coperto site all'interno di un fabbricato di maggior consistenza a destinazione residenziale con all'interno tredici unità immobiliari. Il fabbricato, edificato negli anni 2000, si sviluppa sucinque livelli fuori terra e presenta ingresso pedonale da pubblica via dal civico 313 di Via Checchia Rispoli. Il fabbricato è partedi una lottizzazione composta da sei palazzine aventi caratteristiche, finiture e dimensioni pressoché identiche. I fabbricati si collocano nella porzione ovest rispetto al centro del comune di San Severo, risultano dotati di buona visibilità e si connotano su $via \, Checchia \, Rispoli \, all ineati \, ai \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, simili. Il \, fabbricato \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, simili. Il \, fabbricato \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, simili. Il \, fabbricato \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, simili. Il \, fabbricato \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, complessi \, di \, tipo \, residenziale \, e \, commerciale \, aventi \, caratteristiche \, tipologiche \, complessi \, di \, tipo \, complessi \, complessi \, di \, tipo \, complessi \, di \, ti$ risulta realizzato con struttura portante in c.a., murature esterne in laterizio con facciate rivestite con mattoncini faccia a vista, balconi in c.a. con balaustre in parte in muratura e in parte in ferro, infissi esterni in metallo e vetro e copertura piana. Il grado di manutenzione e conservazione dei fabbricati è da considerarsi discreto e non si evidenziano segni di ammaloramento e degrado. Nel dettaglio l'unità immobiliare ad uso residenziale è posta al piano terzo e risulta planimetricamente composta da ingresso in ampia zona giorno, cucina, tre camere, doppi servizi, due ampi balconi. L'unità immobiliare si presenta in discreto stato di manutenzione e conservazione e on finiture di media qualità quali pavimenti e rivestimenti in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, infissi interni in legno e infissi esterni in alluminio e vetro con tapparelle in PVC. L'abitazione dispone di tutti gli impianti tipici della residenza 8idrico, elettrco e termico) in buone condizioni di manutenzione. Completa la proprietà un posto auto coperto sito al piano seminterrato e avente accesso carabbile da rampa comune posta su Via Checchia Rispoli.





sta interna unità



/ista esterna fabbricat



ista posto auto coperto

