REGIONE PIEMONTE

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: GRUGLIASCO
Indirizzo: VIA DON CAUSTICO MARIO, 123

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E2
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1975 / 2010
Tipologia edificio: laboratorio/ufficio
Volume lordo riscaldato (m^3): 730,75
Superficie disperdente totale (m^2): 202,79
Fattore di forma S/V (m^{-1}): 0,2775
Trasmittanza media superfici opache (W/m^2k): 1,88
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m^2k): 5,02
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2687
Superficie utile Su (m^2): 204,37
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 38,7376 kWh/m3

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 24,14 kWh/m3



limite di legge 22,3078 kWh/m3

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 1,95 kWh/m3



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,05765 Ha



0 [Kg/m^3anno] EMISSIONE DI CO_2 7,8891 Kg/m^3anno 100

RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	serramenti in pvc + vetro bassa emissione	MEDIA	8
IMPIANTO			